



European Regional Development Fund

Mobiles künstliches Feuchtgebiet zur Verringerung von Stickstoff-Konzentrationen an der Lethe im Landkreis Oldenburg

Sascha Kochendörfer









- Projektgebiet
- Problembeschreibung
- Beschreibung des Filtersystem
- Vorläufige Ergebnisse
- Zukünftige Aufgaben





Projektgebiet







- Nordwest-Deutschland
- Flusslänge: 36,5 km
- Fläche Einzugsgebiet: 180 km²
- Fläche Fischteiche: 120 ha
- Fläche Naturschutzgebiet:
 465 ha




Bild 1: Satellitbild der Fischteiche und Lethe





Projektgebiet

- Intensive landwirtschaftliche Nutzung
- Im Quellgebiet der Lethe hauptsächlich Mais Anbau und Grünland
- Aber auch Winterroggen, Wintergerste, Erdbeeren, Heidelbeeren (mit Beregnung)




Bild 2: Nährstoffüberschüsse in Niedersachsen

Quelle: Nährstoffbericht in Bezug auf Wirtschaftsdünger für Niedersachsen 2018/2019





Problembeschreibung





Problembeschreibung

- Qualitative und quantitative
 Problematik in den Fischteichen
 - Externer Input: ca. 38 t NO₃-N/a
 - Output: ca. 8 t NO₃-N/a
 - Zu geringer Abfluss der Lethe um alle Fischteiche zu befüllen. Mögliche Einflussfaktoren sind hierbei Trinkwassergewinnung, Beregnung und Intensivierung der Landwirtschaft auf ehemaligen Moor- und Feuchtgrünland Standorten
- Status als Naturschutzgebiet ist bedroht
 - Rote Liste Strandlingsvegetation und Zwergbinsen nicht konkurrenzfähig bei hohen N-Konzentrationen



Bild 3: Zwergbinsen (Quelle: www.mein-schoener-garten.de)





Position der Messstellen




Bild 4: Position der Messstellen NU-L-1 - NU-L-8

Messergebnisse: Lethe und Lethegraben





- Messstellen an Lethe und Lethegraben zeigen ähnliche Konzentrationsverläufe
- Erhöhte Werte im Winter
- Höchste
 Konzentrationen im
 Quellgebiet (NU-L-7)
- Die Lethe weist die Güteklasse III (erhöhte Belastung) bei den NO₃-N Konzentrationen auf




Bild 5: Messergebnisse Lethe und Lethetalgraben

Herausforderungen für Maßnahmenauswahl





- Nur Lethe-Seitengraben (NU-L-2, NU-L-3) mit niedrigen Nitratkonzentrationen leicht zugänglich
- Anforderungen an Maßnahmen:
 - Keine Verringerung der Wasserverfügbarkeit für die Fischteiche
 - Keine Erhöhung der Wassertemperatur
 - Keine Verschlechterung der Durchgängigkeit der Lethe
 - Kein hoher Platzbedarf
 - Keine tiefen Ausgrabungen
 - Keine Handhabung von Cadmium-belasteten Sedimenten
 - Berücksichtigung der Wasserstands-Neutralität (Rückstau etc.)
 - Keine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit der Lethe
 - Keine Anfälligkeit gegenüber Verstopfung/Verockerung und Sedimentation
- Aufgrund der Anforderungen konnte kein Feuchtgebiet an der Lethe angelegt werden
- Umgestaltung des Lethetalgrabens wegen geringen Auswirkungen auf die Fischteiche und hohen Kosten auch impraktikabel
- Aufbau des mobilen Feuchtgebiets an Standort mit Stromversorgung im Bereich der Fischteiche wegen komplexen Genehmigungsverfahren impraktikabel

Erster Aufbau










Bild 6: Position der ersten Anlage

- Die erste Stelle wurde ausgewählt, um das Ausmaß vom zu erwartenden Rückstau zu testen
- Bei geringem Rückstau ist ein Einbau in rückstau-empfindlichen Stellen möglich

Einbaustelle

Hürden für Einbau







Bild 7: Probleme beim Einbau der ersten Anlage

- Durch hohe Abflüsse, hohen
 Grundwasserstand und feinsandiges
 Substrat war ein erfolgreich Einbau
 nicht möglich
- Die Anlage wurde um- und unterspült und musste daher wieder aus dem Graben entfernt werden

Alternative Stelle für Aufbau





- Das Filtersystem ("Mobiles Feuchtgebiet") wurde auf ein Feld am Rande der Lethe gestellt
- Eine geringe Menge an Wasser wird aus der Lethe gepumpt und durch die Anlage geführt
- Damit wird ausschließlich das Denitrifikationspotential der Anlage getestet




Bild 8: Position der zweiten Anlage

Stelle des Feuchtgebiets





Beschreibung des Filtersystems





Beschreibung des Filters

- Transportables Feuchtgebiet
- Kombination aus:
 - Pflanzen für Belüftung und Nährstoffaufnahme
 - Plastikträger und gebrannter Ton für mikrobielles Wachstum
- Töpfe sind aufgeteilt in zwei Zonen:
 - Oberer Teil: Pflanzen und Ton
 - Unterer Teil: Wurzeln, Ton und Plastikträger
- Denitrifikation durch Biofilm der sich auf den Trägern und dem Ton bildet
- Sechs Denitrifikations-Töpfe
- Eine 50W Teichpumpe wurde installiert um Wasser (ca. 70 ml/s) zu fördern





Bild 9: Bilder des mobilen Feuchtgebiets



Beschreibung des Filters

- Jeder Topf hat ein Volumen von 750 Liter
 - Die Plastikträger sind mit gebranntem Ton gefüllt
 - Das System hält insgesamt ca. 1,5 m³ Wasser
- Die grünen Netze verhindern, dass sich der Ton frei bewegen kann
- Der Einlauf ist zum Boden der Töpfe gerichtet, damit kein Kurzschluss entsteht
- Kosten für sechs Töpfe ca. 6.000 €




Bild 10: Plastikträger und gebrannter Ton im Topf der Anlage







- Der Ein-und Ausfluss der Anlage wird beprobt
- TriOS Opus multiparameter Sonden werden genutzt
- Nitrat Konzentrationen, TSS, Wassertemperatur, CSBeq und O₂ Konzentrationen werden alle 15 Minuten gemessen





Bild 11: Multiparameter Sonden im Einlauf



Energieversorgung

- Energieversorgung durch
 Solarpanele und einer
 Brennstoffzelle als Puffer um die
 Batterie nachts zu füllen
- Dies ermöglicht eine Stromversorgung an abgelegenen Orten
- Allerdings, hoher
 Treibstoffverbrauch bei wolkigem
 Wetter und in der Nacht





Bild 12 Solar Panel und Brennstoffzelle für Stromversorgung





Vorläufige Ergebnisse







European Regional Development Fund EUROPEAN UNION

- Geringe Denitrifikation in den ersten Wochen vom Betrieb der Anlage (ca. 6% Reduktion von NO_3-N
- Zwischen dem 7.10. und 15.10. Lieferschwierigkeiten vom Treibstoff für die Brennstoffzelle, Daher keine Funktion der Pumpe (Sonde im Einlauf trocken gefallen)
- Im November Probleme der Sonde im Einlauf durch Verschlammung




Bild 13: Tagesmittelwerte für NO3-N

Im Dezember höhere Tagesmittelwerte im Auslauf, da im Einlauf viele niedrige Werte den Mittelwert verringern







- Analyse der Einzelmesswerte im Dezember zeigt, dass Denitrifikation stattfindet
 - Konzentrationen sind vergleichbar mit Ergebnissen der händischen Messungen
- Regelmäßig werden von den Sonden sehr geringe Werte gemessen
 - Noch unklar woher die Probleme bei den Messungen stammen




Bild 14: Einzelmesswerte der NO3-N Konzentrationen im Dezember

Insgesamt, Denitrifikation nicht zufriedenstellend. Möglich, dass geringe Kohlenstoff Konzentrationen (TOC ca. 3 mg/l) die Ausbildung des Biofilms beschränken. Nicht ausgewachsenes Wurzelwerk könnte auch ein Grund sein





Zukünftige Aufgaben





Zukünftige Aufgaben

- Die Probleme mit der Messtechnik werden beobachtet und behoben
- Eine Kohlenstoffquelle (z.B. Holzhackschnitzel) wird der Anlage zugesetzt, um die Auswirkung auf die Denitrifikation zu analysieren





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit